



Reinigungsempfehlung für Messing und PVD Oberflächen

Geeignete Produkte:

- Neutrale wässrige Reinigungsmittel und neutrale synthetische Reinigungs- oder Netzmittel sind zur Entfernung von lose haftendem Schmutz auf beschichteten Flächen geeignet

Wichtig: Die zu reinigenden Flächen sind so mild wie möglich zu reinigen und abschließend ausgiebig mit Wasser zu spülen, da durch Reste von Salzen, Säuren oder Alkalien Korrosionen ausgelöst werden können. Auf keinen Fall Scheuermittel bzw. Schleifmittel verwenden!

Neustreuzni izdelki:

- Močno kislina, vodna čistila: Pri uporabi očetne, oksalne in fosforne kisline koncentracije nad 0,5 odstotka niso dovoljene. Druge kisline, kot so klorovodikova kislina, žveplova kislina itd., niso primerne v nobeni koncentraciji.
- Močno alkalna, vodna čistila: Ti izdelki so na splošno prepovedani za čiščenje premazov.
- Čistila s topili Estri, ketoni (kot je aceton), glikol etri, benzini, razredčila (npr. nitro razredčilo), odstranjevalci madežev in klorirani ogljikovodiki niso primerni.
- Ne uporabljajte izdelkov neznanega kemičnega izvora.
- Med čiščenjem morajo biti površine hladne (najvišja temperatura = 30 °C) in ne smejo biti neposredno izpostavljeni soncu.
- Tudi čistila morajo biti hladna (najvišja temperatura = 30° C), ne uporabljajte izdelkov s paro v razpršilu.

To priporočilo ustreza trenutnemu splošnemu stanju izkušenj in nima pravno zavezujočega učinka. V primeru dvoma in v posebnih primerih je potreben predhodni preskus.

